



Prefettura di Frosinone
Ufficio territoriale del Governo

PATRICA
PICINISCO
PICO
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PIGLIO
PIGNATARO INTERAMNA
PONTECORVO
POSTA FIBRENO
ROCCASECCA
SAN BIAGIO SARACINISCO
SAN DONATO VAL DI COMINO
SAN GIORGIO A LIRI
SAN GIOVANNI INCARICO
SAN VITTORE DEL LAZIO
SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO
SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
SANT'APOLLINARE
SERRONE
SGURGOLA
SORA
SUPINO
TORRE CAJETANI
TREVI NEL LAZIO
TRIVIGLIANO
VALLECORSIA
VALLEROTONDA
VEROLI
VICALVI
VICO NEL LAZIO
VILLA LATINA
VILLA SANTA LUCIA

OGGETTO: *Carenza di manutenzione del verde, delle ripe e delle opere di sostegno su aree private, nonché della viabilità secondaria.*

Comune di Vicalvi
uff.amministrativo@pec.comune.vicalvi.fr.it

Comune di Villa Latina
comunevillalatinanagrafe@pec.it

Comune di Villa Santa Lucia
protocollo@pec.comune.villasantalucia.fr.it

p.c. U.T.G. Prefettura di Frosinone
protocollo.prefr@pec.interno.it

Oggetto: Segnalazione di carenza di manutenzione del verde su aree private, ripe, opere di sostegno, mancanza di manutenzione su diramazioni, accessi carrabili, recinzioni – Azioni per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Si fa seguito alle numerose segnalazioni che continuano ad arrivare alla Scrivente da parte delle Autorità competenti, di privati cittadini, ma anche dal personale preposto di ASTRAL S.p.A., nelle quali ci viene posta all'attenzione sia la carenza di custodia del verde non adeguatamente mantenuto dai frontisti (ai sensi degli artt. 2051 del Codice Civile e dell'art. 29 del D.Lgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada"), sia la carenza di manutenzione delle diramazioni secondarie prospicienti le arterie gestite da ASTRAL SpA. A seguito di tali segnalazioni sono stati effettuati sopralluoghi specifici dal nostro personale tecnico su tutte le strade in concessione ricadenti nell'ambito dei Comuni.

Nello specifico è stato riscontrato:

- 1) che numerose diramazioni prospicienti le strade regionali gestite da ASTRAL SpA, in caso di maltempo, sversano brecciolino e fango sulla nostra arteria, essendo carente la manutenzione della viabilità secondaria riguardante la pulizia dei fossi di scolo, intasamento dei tombini stradali, cattiva regimentazione delle acque meteoriche, ecc;
- 2) diversi fondi privati confinanti con la strada e situati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, versano in stato di abbandono sia in riferimento alla regimentazione delle acque meteoriche, sia per quanto riguarda la manutenzione del verde prospiciente la strada e/o non risultano adeguatamente sorvegliati dai proprietari, ai quali, ribadiamo, spetta la loro custodia ai sensi del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada;
- 3) inoltre, a causa della maggior frequenza degli eventi meteorici di elevata intensità si verifica che i fossi di reticolo secondario sversino materiale su strada a causa dell'eccessivo trasporto di materiale roccioso e ligneo che va ad ostruire i sottopassi stradali;

Tali situazioni costituiscono grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché per la limitazione alla circolazione e alla fruizione in sicurezza delle strade di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale.